Kroky potrebné k pripojeniu lokálneho zdroja

Výrobca

1. krok Výrobca
Podať žiadosť o pripojenie zdroja

3. krok Výrobca
Doručiť podpísanú Zmluvu o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy

Max. **do 6 mesiacov** od dátumu podpísania Zmluvy spoločnosťou Západoslovenská distribučná

4. krok Výrobca
Splniť Technické podmienky pripojenia uvedené v Zmluve o pripojení

5. krok Výrobca
Vybudovať zdroj v zmysle Technických podmienok pripojenia, v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou a doručiť potrebné doklady

Max. **do 6 mesiacov** od dátumu podpísania Zmluvy spoločnosťou Západoslovenská distribučná

7. krok Výrobca
Doručiť podpísanú Zmluvu o prístupe zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy

Max. do **15 kalendárnych dní** od dátumu doručenia Zmluvy na vašu adresu

9. krok Výrobca
Vykonať v koordinácii s certifikovanou spoločnosťou skúšku riadiaceho a informačného systému

Upozornenie: V prípade ak je inštalovaný výkon lokálneho zdroja menší ako 100 kW, skúška riadiaceho a informačného systému nie je požadovaná (pokračujte krokom č. 10)

11. krok Výrobca
Odoslať Oznámenie o prevádzke lokálneho zdroja

Zákazník (výrobca) chce pripojiť lokálny zdroj (1)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Zákazník (výrobca) má uvedený lokálny zdroj do prevádzky

Max. **do 15 pracovných dní** od dátumu prijatia žiadosti o pripojenie zdroja

Západoslovenská distribučná

2. krok Západoslovenská distribučná
Odoslať výrobcovi na podpis návrh Zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy

6. krok Západoslovenská distribučná
Odoslať výrobcovi na podpis Zmluvu o prístupe zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy

8. krok Západoslovenská distribučná
Namontovať/vymeniť elektromer, ktorý zaznamenáva odobratú/dodanú elektrinu

10. krok Západoslovenská distribučná
Vykonať v koordinácii s výrobcom funkčnú skúšku zdroja

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ