Kroky potrebné k zmene pripojenia

Zákazník

Západoslovenská distribučná

1. krok
Zákazník

ZS DIS

Podať Žiadosť o pripojenie zariadenia k distribučnej sústave

3. krok
Zákazník

ZS DIS

Doručiť podpísanú zmluvu o pripojení spoločnosti Západoslovenská distribučná

4. krok
Zákazník

ZS DIS

Zaplatiť cenu za pripojenie

5. krok
Zákazník

Pripraviť odberné miesto zo strany zákazníka a **doručiť** doklady uvedené v Technických podmienkach pripojenia (TPP) spoločnosti Západoslovenská distribučná

8. krok
Zákazník

Uzatvoriť zmluvu o dodávke a distribúcii elektrickej energie s vybraným dodávateľom

Max. do **30 kalendárnych dní** od dátumu podpísania zmluvy spoločnosťou Západoslovenská distribučná

Max. do **14 kalendárnych dní** od dátumu podpísania zmluvy o pripojení zákazníkom

Max. do **2 rokov** odo dňa podpisu zmluvy o pripojení oboma zmluvnými stranami

Max. do **2 mesiacov** od dátumu odoslania Oznámenia o splnení TPP zo strany Západoslovenská distribučná

Zákazník chce upraviť existujúce odberné miesto

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Zákazník má upravené odberné miesto

Max. do **30 kalendárnych dní** od dátumu prijatia žiadosti o pripojenie

2. krok
Západoslovenská distribučná

ZS DIS

Odoslať zákazníkovi na podpis návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

6. krok
Západoslovenská distribučná

Skontrolovať splnenie TPP a **pripraviť** odberné miesto zo strany spoločnosti Západoslovenská distribučná v termíne uvedenom v zmluve o pripojení

7. krok
Západoslovenská distribučná

ZS DIS

Odoslať Oznámenie o splnení podmienok pripojenia zákazníkovi – až po splnení krokov 3 až 6

9. krok
Západoslovenská distribučná

Skontrolovať/vymeniť elektromer na pripravenom odbernom mieste

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ